湖 北 科 技 学 院

实验室技术安全简报

（2019 年第 2 期，总第 2 期）

国有资产与实验室管理处

2019 年 3 月 28 日

2019 年春季实验室安全检查简报

3 月 18 日至 3 月 22 日，国有资产与实验室管理处对全校教学科研实验室开展了安全大检查，现将检查问题汇总如下：

一、存在问题

通过此次安全检查，普遍存在各单位负责人对实验室安全重视不够，基本上没有党政负责人带队开展实验室安全自查；绝大多数单位实验室安全自查记录不规范，有的就是简单在表格上打勾，几乎没有文字记录，自查流于形式。

1、五官医学院：麻醉品记录本领用人未签字。

麻醉品的保管和使用记录检查

2、核技术与化学生物学院：Z507、Z516、Z603 有气瓶未固定；Z507 存在试剂标签脱落；Z508 加热装置旁边摆放较多的试剂瓶和卫生纸；Z508 大瓶浓酸随意摆放，无专人专柜管理；Z510 大量易燃品（石油醚）堆放在实验室。

浓酸随意摆放

易燃品随意堆放

3、基础医学院：生物化学与分子生物学实验室有电线老化布线随意散落；生物化学试剂存放室 2-205 强酸腐蚀存储柜。

基础医学院实验室电线老化问题

4、教育学院：琴房布线散落不合理；心理学实验室防静电地板老化。

5、外国语学院：语言学习中心教师办公室电源插座串接普遍。

6、工程技术研究院：安全责任书不全。

7、医药研究院：心血管检测平台实验室有气瓶未固定。

8、药学院： 药理学实验室动物活体实验有学生未戴口罩手套；

药学创新实验室 5 物品摆放混乱。

实验室物品随意摆放的问题

药理学实验室动物活体实验有学生未戴口罩手套

9、资源环境科学与工程学院：长江中下游水土资源研究中心有气瓶未固定，浓硫酸随意摆放。

10、临床医学院：安全自查记录太简单，无实质内容。

11、护理学院：有气瓶未配固定车。

12、生物医学工程学院：无水乙醇随意摆放；实验室燃气瓶摆放不安全；多个实验室有白蚁。

生物医学工程实验室白蚁

火焰光度计燃气瓶摆放不安全

二、整改要求

1、各相关单位须按国有资产与实验室管理处下发到本单位的《实验室安全隐患整改通知单》要求在规定时间内完成整改并报国资处验收。

2、各单位党政负责人要组织相关人员制定或修订实验室安全管理相关制度，明确实验室安全责任，加强师生安全教育，定期组织安全检查，规范做好相关记录。能自行整改的安全隐患限时自行整改，不能自行整改的及时上报相关部门整改，并督查落实情况。

3、实验室化学品须严格按不同类别有序存储、摆放整齐、标签朝外，不得随意摆放在实验台上，使用完后应该立即放回原处，特别是危险化学品应放在专用库房或存储柜中储存并有专人保管，存入和使用记录要完整。

4、有危险化学品和其他危险源的实验室要及时填报、更新危险源状态信息，掌握危险源安全状况。

5、实验室存在白蚁、布线不当或老化、气瓶未固定等问题请及时联系后勤处整改。

6、所有自行配置的试剂都应该制作标签，写明名称、浓度、成份、使用人信息、配置时间以及有效时间，试剂过期后及时回收处理。

7、实验室废液桶上要及时标明废液类型，便于分类回收处理。

8、实验室应明确划分出设备操作区域，严禁在操作区堆放物料，物料应该分类整齐存放；在教学与科研过程中，应该规范操作流程，树立安全意识。

9、及时切断设备电源，消除雷电安全隐患。

希望各单位根据我们的意见尽快完成实验室安全整改工作，确保实验室人员和设施安全，共同推进实验室良好发展！

国有资产与实验室管理处

2019 年 3 月 28 日